

Situación de las Fuentes de Abasto

Categoría: Recursos Hidraulicos Gobierno

Creado: Lunes, 30 Noviembre 2020 09:52

Escrito por Abrahan Rodríguez Rodríguez

Visto: 355

SITUACION DE LAS FUENTES DE ABASTO					
MUNICIPIO	EQUIPOS	CAUSAS	POB	FECHA	PERSPECTIVAS
	GAVILAN	BOMBA QUEMADA	187	01/09	EN TALLER
BEJUCAL	LILI	BOMBA QUEMADA	4000	05/11	TALLER
	ICA III	NO ARRANCA	8941	03/11	PEND. REVISAR
GUINES	ROBLE I III	ARREGLO AVE 25	12646	25/10	
MADRUGA	JESUS MENENDEZ INTEGRAL VI	PROB. ELECTRICO MOTOR QUEMADO	1615 15439	21/11 12/09	POR ARREGLAR REC. MANTO
S. CRUZ					
JARUCO	MANRESA I	MOTOR QUEMADO	5151	11/05	TALLER
	TUMBA CUATRO	BALSA CON PROBLEMA	1036	18/11	POR ARREGLAR
S. NICOLAS	S. FRANCISCO	MOTOR QUEMADO	1696	13/09	EN TALLER

NOTA: La Fuente de Abasto La Curva trabaja con una bomba prestada.